



GUIA DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL

Nº: 546 / 2025

Data Ocorrência: 9 de Outubro de 2025 às 00:00

Origem Chamado: ID 5 [WHATSAPP]

Nome Solicitante: Valdice Terezinha Gusmao [74868691872]

Contato: (15) 99201-4190

CPF: 748.686.918-72

ENDEREÇOS DAS OCORRÊNCIAS

#1

Endereço: Rua José Rodrigues da Silva

Nº: 312

Bairro: Parque Ouro Fino

Complemento:

BREVE RELATO DO SOLICITANTE

Relato: "Em 2011 a prefeitura foi acionada A construção foi responsabilidade dela que demoliu por 3 vezes O engenheiro Nivaldo esteve aqui mas desconsiderou o pedido O sr Crespo, então vereador tentou resolver Me trouxe o processo Processo 4139/96 e 16950/2011 Não solicitei demolição Arrimo na parte do parque Nem sei como estou conseguindo escrever Sou cardíaca e meu coração está a mil Até disso tenho o comprovante"

Atendente: Cinara Baena

VISTORIA DEFESA CIVIL SOROCABA

Data: 11 de Outubro de 2025 às 08:00

Número do Processo:

Equipe Comum:

Interessado: Valdice Terezinha Gusmao [74868691872]

Contato: (15) 99201-4190

Relação com o Local: Proprietária/moradora.

Propriedade Pública Afetada:

Área de Suscetibilidade:

Tipo de Risco:

Grau de Risco:

EVENTO

Tipificação: Averiguação/Avaliação

Natureza:

Cobrade:

Danos: Trincas, afundamento e descolamento.



PESSOAS AFETADAS

Nenhuma pessoa cadastrada.

HISTÓRICO COMPDEC

Histórico COMPDEC: Em vistoria ao endereço solicitante, nesta data, a equipe da Defesa Civil constatou que houve queda recente de reboco parcial (localizado) do teto de uma uma edificação anexa a casa principal. Neste mesmo local (fundos da edificação principal) foi constatado diversas trincas em alvenarias, encontros de paredes e muros, encontro da edificação anexa e prédio principal, além de descolamento e queda de azulejos e afundamento de piso do quintal, sugerindo que está ocorrendo recalques nessa edificação anexa. A casa faz divisa de fundos com um parque público Ouro Fino). Segundo relato da proprietária Sra. Valdice, os problemas vem acontecendo desde antes de 2011, sendo que a prefeitura foi cientificada, e realizou obras nessa casa por mais de uma vez, através da construtora que estava na obra do parque. Relatou que possui processo aberto mas que até agora não conseguiu resolver, e que não possui projetos da reforma executada (demolição e reconstrução). Também já acionou o SAAE uma vez. A solicitante acionou a Defesa Civil desta vez devido queda de reboco do teto, e relata que os materiais usados foram ruins em qualidade, informa que já fez um laudo com engenheiro particular. No momento da vistoria visual não foi constatado risco de colapso estrutural da edificação.

Encaminhamento: Sugerimos encaminhamento à SEPLAN/Fiscalização e ao SAAE para ciência.

AGENTES DO ATENDIMENTO

#1

Agente: Mario Sergio Killian

Órgão Atuante: **Função Atuante:** Engenheiro Civil

ASSINATURA E CARIMBO AGENTE DEFESA CIVIL

#2

Agente: João Vitor Bonilha

Órgão Atuante: **Função Atuante:** Chefe de seção da Defesa Civil

ASSINATURA E CARIMBO AGENTE DEFESA CIVIL



CHEFE DE SEÇÃO

COORDENADOR GERAL DEFESA CIVIL

COORDENADOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL

COORDENADOR GERAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

FOTOS

#1

Observação:



#2




Observação:



#3

Observação:



#4

Observação:



#5



Observação:



#6

Observação:



#7

Observação:

