



PORTAL 156

Detalhes da Solicitação - Protocolo 1564311282026

Data de criação: 29/09/2026

Dados Gerais

Protocolo: 1564311282026

Assunto: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

Status: Nova

Descrição:

A obra que está sendo realizada no endereço Rua Comendador Oetterer, 461, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, CEP 18060-070 está sendo executada de maneira irregular: construção de paredes de cômodos sobre o muro de vizinhos, recuos irregulares, aberturas de ventilação e iluminação irregulares, estruturas de sustentação (vigas, pilares e lajes) de maneira não usual. E, também, principalmente, obstruiu a passagem das águas pluviais de todos os vizinhos com os lotes acima do dele, criando o risco de represamento de água e desabamentos. Solicito que os técnicos da PMS façam a inspeção do local para verificarem a regularidade ou não daquilo que está sendo feito.

Endereço

Rua Comendador Oetterer, 461. 18060070 - Vila Carvalho.
Sorocaba/São Paulo

Resolução

Data de fechamento: Não concluída

Resolução:

Sem resolução até o momento

Responsável: SEPLAN-DLCON/SFO

Canais de Consulta:

Site: <https://atendimento156.sorocaba.sp.gov.br>

Telefone: 156

Casa do Cidadão

Portal 156
Municipal de Sorocaba