



Prefeitura de SOROCABA

 de S...
nº 192886

Informações da O.S.

Ocorrência: Lâmpada apagada ou quebrada
 Abrangência: Afetam vários postes próximos
 Instalação: Rua
 Poste: De concreto
 Origem: CID-013235-2025 (Atendimento 156)
 Equipe: Equipe interna
 Responsável: Giovana Fernandes Silva

Local do reparo (Setor 7)

Endereço: Rua Engenheiro José Antonio Alves Rosa, VER
 OBSERVAÇÕES: Jd Chacaras Castello
 Complemento: Local de referência
 Não informado: Não informado
 Latitude: -23.392492263225687 Longitude: -47.43906135106506

Observações gerais

SEGUNDO POSTE PRÓXIMO A ESQUINA COM A RUA ANTONIO HARO PERES.

TRATA-SE DE LOTEAMENTO FECHADO. EXECUTAR SERVIÇO DIURNO COM ACOMPANHAMENTO DE SEGURANÇA DO LOCAL.

Despachado via impressão desde 14/07/2025

PROC 01

Visualização e análise

Visualização e Análise

PROC RONDA

Procedimento ronda

Km Inicial

Km Final

PROC 04

Kit removível

Kit 100W

Kit 150W

Kit 250W

PROC 04

Reator Interno

100W

150W

250W

PROC DESLOC

Procedimento deslocamento

Km Inicial

Km Final

PROC 02

Relé/Tomada

Relé

Tomada

PROC 05

Luminária

100W

150W

250W

PROC 03

Lâmpada

VS 70W

VS 100W

VS 150W

VS 250W



Handwritten numbers in circles: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 39.

fzto todos o pontos do Condomínio
 16 lamp 100 wts

09 Relés

02 Reator 100

01 Ignição

02 conector perfurante

Responsável da empresa

Nome:

Fiscal da Prefeitura

Execução:

Data

24/07/25

Hora inicial

Hora final