

SAMSUNG

Detalhe da OS

Conta	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Parceiro	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Samsung Ref. nro.	421027675042		
ASC Claim	4174942650		
Tipo de Serviço	Balcão	Status	80-Fora de Garantia da ASC
Nro. Do Ticket	4174942650	Não preencher	In Bound
Nome Consumidor	GABRIEL NASCIMENTO HORN		
Endereço	RUA DOUTOR CARDOSO DE ALMEIDA 154		
Cidade	Sorocaba	Estado / Região	SPBR
CEP	18075-060	Telefone	15988110483
Modelo	SM-S908EZGKZTO	No. de Série	RQCW50D4PBD
CRT/ESM/IMEI	*****0998060	Tipo de Defeito	
Data da compra	07.10.2023	Data do recebimento do reparo	01.16.2026
Data de finalização	01.20.2026	Data de Entrega	01.20.2026
Código de Condição	1 - Defeito	Código de Sintoma	T61 - Sem serviço/sinal
Código de Defeito	A - Gasto	Código de Reparo	X09 - Reparo recusado
Descrição do defeito	CONECTOR DA ANTENA DA SUBPLACA DANIFICADO FOTOS NA ORDEM		
Descrição Reparação	ag pagamento		
Entrada / Saída de Garantia	Fora de Garantia	valor total	0.00
Observações	MARCAS DE USO NAS LATERAIS, CIENTE DO RESET		
Custo da Mão de obra	0.00	Custo da peça	0.00
Frete/Other	0.00 / 0.00	Imposto	0.00

Número	Localização	Part No.	Descrição Spceification	Qtde	Preço unitário	Valor	Número de NF	Peças de série n °
--------	-------------	----------	-------------------------	------	----------------	-------	--------------	--------------------

SAMSUNG

Detalhe da OS

Conta	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Parceiro	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Samsung Ref. nro.	421027688136		
ASC Claim	4174970077		
Tipo de Serviço	Balcão	Status	80-Fora de Garantia da ASC
Nro. Do Ticket	4174970077	Não preencher	In Bound
Nome Consumidor	GABRIEL NASCIMENTO HORN		
Endereço	RUA DOUTOR CARDOSO DE ALMEIDA 154		
Cidade	Sorocaba	Estado / Região	SPBR
CEP	18075-060	Telefone	15988110483
Modelo	SM-S908EZGKZTO	No. de Série	RQCW50D4PBD
CRT/ESM/IMEI	*****0998060	Tipo de Defeito	
Data da compra	07.10.2023	Data do recebimento do reparo	01.20.2026
Data de finalização	01.21.2026	Data de Entrega	01.23.2026
Código de Condição	1 - Defeito	Código de Sintoma	T33 - Pouca duração de bateria/descarr. rápido
Código de Defeito	A - Gasto	Código de Reparo	A01 - Substituicao de componente elétrico
Descrição do defeito	CONECTOR DA ANTENA DA SUBPLACA DANIFICADO		
Descrição Reparação	TROCA DA PLACA SUB , CABO FLEX, ANTENA		
Entrada / Saída de Garantia	Fora de Garantia	valor total	0.00
Observações			
Custo da Mão de obra	0.00	Custo da peça	0.00
Frete/Other	0.00 / 0.00	Imposto	0.00

Número	Localização	Part No.	Descrição Spceification	Qtde	Preço unitário	Valor	Número de NF	Peças de série n °
1		GH96-14920A	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO RIGIDO	001	0.00	0.00	7328835777	
2		GH82-27559A	CIRCUITO IMPRESSO FLEXIVEL, DUPLA FACE,	001	0.00	0.00	7328835777	
3		GH82-27490A	CONJUNTO DE FITAS DE PLASTICO (POLICLORE	001	0.00	0.00	7328835777	
4		GH82-29193A	CIRCUITO IMPRESSO MONTADO COM COMPONENTE	001	0.00	0.00	7328835777	

SAMSUNG

Detalhe da OS

Conta	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Parceiro	0003169930 / ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Samsung Ref. nro.	421027702909		
ASC Claim	4174999989		
Tipo de Serviço	Balcão	Status	80-Fora de Garantia da ASC
Nro. Do Ticket	4174999989	Não preencher	In Bound
Nome Consumidor	GABRIEL NASCIMENTO HORN		
Endereço	RUA DOUTOR CARDOSO DE ALMEIDA 154		
Cidade	Sorocaba	Estado / Região	SPBR
CEP	18075-060	Telefone	15988110483
Modelo	SM-S908EZGKZTO	No. de Série	RQCW50D4PBD
CRT/ESM/IMEI	*****0998060	Tipo de Defeito	
Data da compra	07.10.2023	Data do recebimento do reparo	01.23.2026
Data de finalização	01.27.2026	Data de Entrega	01.28.2026
Código de Condição	1 - Defeito	Código de Sintoma	T91 - Frontal rachada/quebrada/riscada/danos
Código de Defeito	A - Gasto	Código de Reparo	A09 - UB part replacement
Descrição do defeito	TELA QUEBRADA , A/C EMILIN		
Descrição Reparação	TROCA DE TELA		
Entrada / Saída de Garantia	Fora de Garantia	valor total	0.00
Observações	CIENTE DO RESET		
Custo da Mão de obra	0.00	Custo da peça	0.00
Frete/Other	0.00 / 0.00	Imposto	0.00

Número	Localização	Part No.	Descrição Speification	Qtde	Preço unitário	Valor	Número de NF	Peças de série n °
1		GH82-37366A	TELA SENSIVEL AO TOQUE	001	0.00	0.00	7329614947	
2		GH82-27490A	CONJUNTO DE FITAS DE PLASTICO (POLICLORE	001	0.00	0.00	7329614947	
3		GH02-23302A	TIRA DE PLASTICO, AUTO-ADESIVA.	001	0.00	0.00	7329614947	
4		GH02-23303A	FITA, AUTO-ADESIVA, DE PLASTICO.	001	0.00	0.00	7316893559	