

Prefeitura Municipal de Sorocaba

At Serviços Públicos

Prezados Senhores,

Venho através deste, solicitar reparo referente a "Infiltração no asfalto", em frente ao prédio, sito a Rua José Miguel Saker Filho, 83 Centro Soroca Sorocaba Sp, cep 18010-090, onde foi verificado um buraco abaixo do asfalto, pois, está aumentando, e ficando "ôco".

Aguardamos seu parecer urgente, para que a situação não se agrave.

Atte

Silvio Roberto Ventura

CPF 041.608.758-23

Nasc. 02.01.1963

Rua José Miguel Saker Filho, 83

Cep 18010-090

Centro – Sorocaba – S.P.

Emll : conedisaoluiz@gmail.com

Edifício Sao Luiz