



Sorocaba, 05 de dezembro de 2025.

À DEFESA CIVIL – MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

Ao(À) Senhor(a) Coordenador(a) da Defesa Civil do Município de Sorocaba
Secretaria de Segurança Urbana – Defesa Civil

Assunto: Requerimento de vistoria urgente – Muro de divisa com rachaduras e risco estrutural

Prezados(as) Senhores(as),

Venho, por meio desta, REQUERER VISTORIA URGENTE da Defesa Civil Municipal no muro de divisa existente entre os Condomínios Residencial Green Gold e Edifício Ana Claudia, localizado à Avenida das Hortênsias, 216 – Jardim Simus, o qual apresenta rachaduras significativas, deslocamento estrutural e sinais visíveis de comprometimento da estabilidade.

Os moradores e condôminos relatam receio de desabamento, especialmente em razão de:

- Aumento progressivo das rachaduras;
- Ferragens expostas;
- Proximidade de áreas de circulação de pessoas;
- Risco potencial a unidades habitacionais, áreas comuns e passantes.

Diante do quadro, solicitamos:

Vistoria técnica urgente por parte da Defesa Civil de Sorocaba;

Emissão de laudo/parecer técnico acerca das condições estruturais do muro;

Indicação das medidas necessárias para evitar acidentes e preservar a segurança dos moradores;

Caso necessário, a interdição preventiva da área afetada ou demais providências cabíveis.



Segue em anexo, caso necessário, fotos, para melhor identificação da situação.

Cientes da relevância do trabalho desta instituição e priorizando sempre a segurança coletiva, solicitamos atendimento com a máxima brevidade possível.

Sem mais, agradeço a atenção.

Atenciosamente,

Edifício Residencial Green Gold
Alameda das Angélicas, 210 – Jardim Simus – Sorocaba/SP
Síndico: Vinicius Rafael de Azevedo
CPF: 340.939.368-46
axionestinadm@gmail.com
(15) 98105-4702







