


3.5. Infiltrações internas

Infiltrações afetando forro de gesso devido aos danos estruturais.



3.6. Outros danos

Danos à calçada, paredes, calha e estrutura do imóvel.




Irregularidades na execução da obra - ausência de equipamentos de segurança

Foram registrados trabalhadores atuando sobre andaimes sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, tais como cinto de segurança, capacete e outros itens obrigatórios.

As imagens anexas evidenciam a execução dos serviços em condições inadequadas, demonstrando ausência de preparo técnico e desrespeito às normas de segurança.

Tal conduta não apenas coloca em risco a integridade física dos próprios trabalhadores, como também aumenta significativamente a probabilidade de danos a imóveis vizinhos, como os já constatados nesta ocorrência.

Ressalta-se que a ausência de medidas de segurança na execução da obra reforça o padrão de negligência observado, contribuindo diretamente para os danos causados à minha residência.



4. SOLICITAÇÃO

Solicito fiscalização da obra, verificação de regularidade e providências para reparação dos danos.

Assinatura:

_____ Data: ____ / ____ / ____