



PORTAL 156

Detalhes da Solicitação - Protocolo 1564307152026

Data de criação: 25/09/2026

Dados Gerais

Protocolo: 1564307152026

Assunto: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

Status: Nova

Descrição:

A munícipe queixa que sua vizinha tem o relógio de água encostado na parede de sua casa, e ela colocou um cano que passa encostado, deu umidade em seu quarto foi conversado três vezes e nada foi feito está bem feio, embolorado. Solicita fiscalização no local.

Endereço

Rua Doutor Milton Tavares, 494. 18072-200 - Parque São Bento.

Complemento: casa.

Resolução

Data de fechamento: Não concluída

Resolução:

Sem resolução até o momento

Responsável: SEPLAN-DLCON/SFO